

Jeg er den lykkelige eier av nr. 150. Jeg kjøpte den høsten 2015 og brukte den ikke den sesongen. Den var ikke godt vedlikeholdt og jeg tenkte det var nødvendig å skifte duken på dekk. Da jeg tok av den gamle duken så jeg at deler av dekket også måtte skiftes. Og når hele dekket var borte så jeg at noen av spantene også måtte avstives. Så jeg har lagt nytt dekk, strie og expoy. Nye fenderlister, bølgebryter, ramme i cockpit og alle detaljer på dekk – bortsett fra et kryssholt.

I år har jeg gått løs på masta og slipt den ned til bart treverk. Ca. 50 cm. fra toppen og var det tørråte i et felt som var 1,5 til 2,5 cm bredt og 2,5 cm dypt. Dette har jeg frest ut og limt inn et stykke frisk gran. Så nå gjenstår bare lakkeringen.

Har fått veldig mye god veiledning av gutta på Sollerud Båtbyggeri og Slip, en av de eldre gutta på Billingstad trelast og hos West Systems.